

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	278	Landratsamt Straubing-Bogen	22-1711/1
Betreiber	[Name]	Benseler Beschichtungen Bayern GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Tauchlackieranlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Brunfeldstraße 10	94327	Bogen
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Tauchlackieranlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24	
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	16.04.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J			
	Schwerpunkte [J/N]				
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	J	Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	21.03.2016, 11.08.2020 (A)		
	Anforderungsliste [J/N]				
	Schwerpunktprogramm [J/N]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]		Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL